



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. доверия 8(3952) 40-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УСТЬ-ОРДЫНСКОМУ БУРЯТСКОМУ ОКРУГУ И ОЛЬХОНСКОМУ РАЙОНУ**

669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 6, тел. 839541 3-52-14
669451, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Матвеева, 41, тел. 83956437101
665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А, (ОНД и ПР, кабинет № 17)

Иркутская область, г. Черемхово
(место составления предписания)

"05" февраля 2021 года
(дата составления предписания)
16 часов 10 минут
(время составления предписания)

**Предписание № 1/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ТАБАРСУКСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОГРН: 1028500567413, ИНН: 8501004025.**

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

На основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района по пожарному надзору Найденова А.А. от «28» декабря 2020 г. № 1, ст. ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «С пожарной безопасности» в период с 11 января 2021 г. по 05 февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТАБАРСУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОГРН: 1028500567413, ИНН: 8501004025. Юридический адрес: 669469, Иркутская область, Аларский район, село Табарсук, улица Чумакова, дом 16; фактическое осуществление деятельности: 669469, Иркутская область, Аларский район, село Табарсук, улица Чумакова, дом 16.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Проверка проведена совместно с директором МБОУ Табарсукская СОШ Черных Любовь Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещение спортзала оборудовать вторым эвакуационным выходом	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент	01.08.2022г.	

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

		<p>о требованиях пожарной безопасности" ст. 89 п. 1 (Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения).</p> <p>Приказ от 19 марта 2020 г. N 194 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"</p> <p>п. 4.2.7. (Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания более 6 человек).</p> <p>п. 7.12.18. (Каждая зона должна быть обеспечена не менее чем двумя выходами непосредственно на лестничную клетку, в соседнюю зону или непосредственно наружу. При этом расстояние до ближайшей лестничной клетки или выхода непосредственно наружу следует определять в соответствии с требованиями настоящего подраздела).</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора
Усть-Ордынского бурятского округа и Ольхонского района
по пожарному надзору Найденев Андрей Андреевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

директор МБОУ Табарсукская СОШ Черных Любовь Владимировной

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» февраля 2021 г.

Черных
(подпись)